

Fig 1




Fig 2




Fig 3



Fig 4




Fig 5




Fig 6

DC Voltage

Range	Resolution	Accuracy	Input Impedance	Fixed Value Input	
60mV	0.01mV	(0.8%+3)	Around >3000MΩ	1000V dc / 750V ac	
600mV	0.1mV				
6V	0.001V		(0.5%+1)		
60V	0.01V				
600V	0.1V		Around 10MΩ		
1000V	1V	(1.0%+3)			

AC Voltage

Range	Resolution	Accuracy		Input Impedance	Fixed Value Input	
		45~1kHz	>1kHz~3kHz			
60mV	0.01mV	±(1.2%+5)	±(2.0%+5)	Around >3000MΩ	1000V dc / 750V ac	
600mV	0.1mV					
6V	0.001V		±(1.0%+3)	Around 10MΩ		
60V	0.01V					
600V	0.1V		±(1.5%+5)			
750V	1V		±(3.0%+5)			

DC Current

Range	Resolution	Accuracy	Overload Protection
600µA	0.1µA	(1.0%+3)	Fuse 1: F1A H 240V (CE), Φ6 x 25mm
6000µA	1µA		
60mA	0.01mA		
600mA	0.1mA		
6A	0.001A	(1.2%+5)	Fuse 2: F10A H 240V (CE), Φ6 x 25mm
10A	0.01A		

AC Current

Range	Resolution	Accuracy		Overload Protection	
		45~1kHz	>1kHz~3kHz		
600µA	0.1µA	(1.2%+5)	(1.5%+5)	Fuse 1: F1A H 240V (CE), Φ6 x 25mm	
6000µA	1µA				
60mA	0.01mA				
600mA	0.1mA		(2.0%+5)	Fuse 2: F10A H 240V (CE), Φ6 x 25mm	
6A	0.001A		(3.0%+5)		
10A	0.01A				

Resistance

Range	Resolution	Accuracy	Overload Protection	Remark		
600Ω	0.1Ω	±(1.2%+2)	1000V dc / 750V ac	When measuring below 2kΩ, apply REL Δ to ensure measurement accuracy.		
6kΩ	0.001kΩ	±(1.0%+2)				
60kΩ	0.01kΩ					
600kΩ	0.1kΩ					
6MΩ	0.001MΩ	±(1.2%+2)				
60MΩ	0.01MΩ	±(1.5%+2)				

Capacitance

Range	Resolution	Accuracy	Overload Protection	Remark
40nF	0.01nF	±(3.0%+5)	1000V dc / 750V ac	There is around 10nF residual reading when the circuit is open
400nF	0.1nF			
4µF	0.001µF			
40µF	0.01µF			
400µF	0.1µF	±(4.0%+5)		
4000µF	1µF	unspecified		

Frequency

Range	Accuracy	Maximum Resolution
10Hz~10MHz	(0.1%+4)	0.01Hz

Diode Test

Resolution	Remarks	Overload Protection
0.001V	Open circuit voltage around 2.8V	1000Vdc / 750Vac

Continuity Test

Resolution	Overload Protection
0.1Ω	1000Vdc / 750Vac

English	3
Svenska	8
Norsk	12
Dansk	16
Suomi	21
Deutsch	25
Netherlands	31
Français	36
Italiano	41
Español	46
Português	51
Ελληνικά	56
Polski	62
Eesti	68
Lietuviškai	73
Latviski	79
Русский	84

Limit 610**Lietošanas pamācība****Saturs****Pārskats**

Vispārīgi tehniskie parametri

Informācija par drošību

Spriegums, līdzstrāva un maiņstrāva

Strāva, līdzstrāva un maiņstrāva

Pretestība

Diožu tests

Nepārtrauktības tests

Kapacitāte

Frekvence

Relatīvā vērtība

Baterija

Drošinātāji

Pārskats

Šajā lietošanas pamācībā ir informācija par drošību un piesardzības pasākumiem. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet attiecīgo informāciju un stingri ievērojet visus brīdinājumus un norādījumus par to, kam jāpievērš uzmanība.

Limit 610 ir digitāls instruments profesionālam lietojumam. Liels displejs ar apgaismojumu. Analogā joslu diagramma ātru un nestabilu signālu gadījumā. Absolutā RMS nelineāru signālu sprieguma un strāvas mērījumiem. Maks. un min. temperatūras rādījumi. Var savienot ar datoru, lai pārsūtītu datus.

Vispārīgi tehniskie parametri

Mērišanas diapazonu un precizitāti skatīt 2. lappusē.

- Drošinātāja aizsardzība VΩmA icejas spailei: 1 A, 250 V ātrdarbības tips, 6 x 25 mm
- Drošinātāja aizsardzība 10 A icejas spailei: 10 A, 250 V ātrdarbības tips, 6 x 25 mm
- Automātisks diapazons vai manuāli regulējams diapazons.
- Absolutā RMS sprieguma un strāvas mērījumiem.
- Analogā joslu diagramma ar 61 segmentu
- Displeja maksimums 6000.
- Automātiska vai rokas izslēgšana
- Displejā redzama izvēlētā funkcija.
- Displeja apgaismojums.
- Mērišanas ātrums: veic datu atjaunināšanu 2 – 3 reizes sekundē.
- Temperatūra:
darba: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F).
uzglabāšanas: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F).
- Baterijas tips: viena 9 V baterija, tips 6F22.
- Drošība/atbilstība: IEC61010 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V pārsprieguma un divkāršas izolācijas standarts.
- Sertifikācija: CE

Informācija par drošību

Šī mērītāja atbilst standartam IEC61010: piesārņojuma pakape 2, kategorija CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, pārsriegums un divkārša izolācija.

Būdinājums

Lai izvairītos no iespējama elektriskā triecienu vai fiziskas traumas un lai izvairītos no iespējamas mērītāja vai testējamās iekārtas sabojāšanas, jāievēro šādi noteikumi:

- Pirms mērītāja lietošanas pārbaudiet tās apvalku. Nelietojiet mērītāju, ja tā ir bojāta vai apvalks (vai daļa no apvalka) ir nonemts. Skatieties, vai nav plaisu un vai netrūkst kādas plastmasas daļas. Pievērsiet uzmanību izolācijai ap savienotājiem.
- Vizuālu pārbaudiet testēšanas vadus, vai to izolācija nav bojāta un vai kādā vietā nav atklāts metāls. Pārbaudiet testēšanas vadu nepārtrauktību.
- Neizmantojiet lielāku spriegumu par nominālo, kāds norādīts uz mērītāja, starp spailēm vai starp kādu spaili un zemējumu.
- Rotācijas slēdzim jābūt iestātam pareizajā pozīcijā, un notiekošā mērījuma laikā diapazonu mainīt nedrīkst, lai nepielāgtu mērītieseibas sabojāšanu.
- Kad mērītāja darbojas lietderīgajā spriegumā, kas pārsniedz 60 V līdzstrāvā vai 42 V rms maiņstrāvā, ir jāievēro īpaša piesardzība, jo šādos apstākļos pastāv elektriskā triecienu risks.
- Nelietojiet vai neuzglabājiet mērītāja augstas temperatūras, mitruma, sprādzienbīstamības, uzzlesmojamības vai spēcīga magnetiskā lauka apstākļos. Pēc samitrināšanas mērītāja veikspēja var paslīktināties.
- Lietojot testēšanas vadus, pirkstus turiet aiz pirkstu aizsarga.
- Pirms pretestības, nepārtrauktības, diožu un strāvas testēšanas atvienojiet kēdes spriegumu un izlādējiet visus augstsprieguma kondensatorus.
- Pirms strāvas mērīšanas pārbaudiet mērītāja drošinātājus un izslēdziet sprieguma padevi kēdei, un tikai pēc tam pievienojiet mērītāja kēdei.
- Nomainiet bateriju, kolīdz displejā parādās baterijas indikators. Ar mazuzlādētu vai gandrīz izlādējusītu bateriju mērītāja var sniegt nepareizus rādījumus, kas var izraisīt elektrisko triecienu vai fizisku traumu.

Funkciju taustipi**RANGE /diapazoni/**

- Automātiskā diapazona vai manuāli regulējama diapazona izvēle. Instrumenta darbība vienmēr sākas automātiskajā diapazonā. Šajā diapazonā instruments vienmēr izvēlas labāko ieejas signālu diapazonu.

Displejā redzams AUTO.

- Nospiediet taustītu, lai izietu cauri diapazoniem, kādi pieejami izvēlētajai funkcijai. Uz 2 sekundēm nospiediet taustītu, lai atgrīztos automātiskajā režīmā.

MAX/MIN

- Izvēlieties maks. vai min. vērtību. Lai izietu no maks./min. funkcijas, uz 2 sek. nospiediet taustītu

RELA

- Relatīvais režīms attiecas uz visām funkcijām, izņemot frekvenci/darba ciklu.

Kad ir ieslēgta relatīvā funkcija, displejā redzams Δ .

- On/Off lai pieslēgtu USB pie kompjūtera. Nospiediet pogu uz 2 sek. lai pieslēgtos vai atslēgtos.

Hz%

- Kad rotācijas slēdzis ir Hz pozīcijā, izvēlieties mērīšanas frekvenci Hz vai darba ciklu %.

- Mērot V, µA, mA vai A, ir iespējams displejā apskatīt arī frekvenci vai darba ciklu, nosīcējot taustīnu Hz%. Nospiediet pogu uz 2 sek. lai pārietu uz frekvenci vai

- Dzeltens** darba ciklu vai atgrieztos iepriekšējā mērīšanas režīmā.
- Turšanas funkcijas ieslēgšana/izslēgšana. Kad vērtība tiek turēta, displejā redzams H.
 - Apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana. Lai apgaismotu displeju, uz 2 sek. nospiediet taustiņu.
- Zils**
- Funkcijas izvēle gadījumā, ja rotācijas slēdzis ir saistīts vairāk nekā ar vienu funkciju.
 - Pārslēgšanās starp līdzstrāvu un mainstrāvu, kad izvēlēts V, μ A, mA vai A.
 - Pārslēgšanās starp Ω , diožu testu, nepārtrauktības testu vai kapacitāti, kad kādai no šīm funkcijām ir izvēlēts rotācijas slēdzis.

Sprieguma mērījums līdzstrāvā un mainstrāvā (skafīt 1. att.)

1. Pievienojet sarkano testēšanas vadu HzV Ω spailei un melno testēšanas vadu – COM spailei.
2. Iestatiet rotācijas slēdzi uz V līdzstrāvas gadījumā vai uz V~ mainstrāvas gadījumā. Pazeminiet sprieguma vērtību uz mV un ar zilo taustiņu izvēlieties līdzstrāvu /DC/ vai mainstrāvu /AC/.
3. Pievienojet testēšanas vadus mērīmajam objektam. Displejā redzama izmērītā vērtība.
4. Nospiediet Hz%, lai mērītu frekvenci vai darba ciklu.

Nemiet vēri!

- Displejā redzamais OL nozīmē, ka izvēlētais diapazons manuāli ieregulētā diapazonā ir pārslogots; lai iegūtu pareizu rādījumu, ir nepieciešams izvēlēties lielāku diapazonu. Automātiskā diapazona režīmā instruments vienmēr izvēlas labāko ieejas signālu diapazonu.
- Katrā diapazonā mērīfieces ieejas pilnā pretestība ir aptuveni $10\text{ M}\Omega$. Šīs slodzes iedarbība var izraisīt mērījumu klūdas lielas pilnās pretestības kēdē. Ja kēdes pilnā pretestība ir mazāka vai vienāda ar $10\text{ k}\Omega$, klūda ir nenozīmīga ($0,1\%$ vai mazāka).

Strāvas mērījums, līdzstrāvā un maiņstrāvā (skafīt 2. att.).

Brīdinājums

Nekad nemēģiniet veikt strāvas mērījumu kēdē, kurā spriegums starp spailēm un zemējumu ir lielāks par 250 V .

Ja mērīšanas laikā izdeg drošinātājs, mērīfice var sabojāties vai arī operators var gūt fizisku traumu. Lietojiet mērījumam atbilstošas pareizas spailes, funkciju un diapazonu.

Kad testēšanas vadi ir pievienoti strāvas spailēm, nesavienojet tās paralēli neviennā kēdē.

Strāvas mērīšanas laiks ne vairāk kā 10 sek. un intervāls starp mērījumiem vismaz 15 minūtes, ja strāva ir lielāka par 5 A.

Lai mērītu strāvu, pievienojet mērīfici šādi:

1. Izslēdziet elektropadevi uz kēdi. Izlādējiet visus augstsprieguma kondensatorus.
2. Pievienojet sarkano testēšanas vadu 10 A vai μA spailei un melno testēšanas vadu – COM spailei.
3. Iestatiet rotācijas slēdzi μA mA vai A pozīcijā.
4. Ar zilo taustiņu izvēlieties līdzstrāvu /DC/ vai maiņstrāvu /AC/.
5. Pārtrauciet testējamo strāvas ceļu. Pievienojet sarkano testēšanas vadu pārrāvuma pozitīvākajā pusē un melno testēšanas vadu – pārrāvuma negatīvākajā pusē.
6. Izslēdziet elektropadevi uz kēdi. Displejā redzama izmērītā vērtība.

6. Nospiediet Hz%, lai mērītu frekvenci vai darba ciklu.

Nemiet vēri!

- Displejā redzamais OL nozīmē, ka izvēlētais diapazons manuāli ieregulētā diapazonā ir pārslogots; lai iegūtu pareizu rādījumu, ir nepieciešams izvēlēties lielāku diapazonu. Automātiskā diapazona režīmā instruments vienmēr izvēlas labāko ieejas signālu diapazonu.

Pretestības mērījums (skafīt 1. att.)

1. Pievienojet sarkano testēšanas vadu HzV Ω spailei un melno testēšanas vadu – COM spailei.

2. Iestatiet rotācijas slēdzi Ω pozīcijā (zila).

3. Nospiediet zilo taustiņu, lai izvēlētos pretestības funkciju. Displejā redzams Ω .

4. Pievienojet testēšanas vadus mērāmajam objektam. Displejā redzama izmērītā vērtība.

Nemiet vērā!

- Testēšanas vadi pretestības mērījumam var pievienot $0,1\Omega - 0,3\Omega$ klūdu. Lai iegūtu precīzus zemas pretestības mērījuma, kas ir 400Ω diapazonā, rādījumus, pirms mērišanas īsslēdziet iejas spailes, izmantojot relatīvo funkciju. Nospiediet taustiņu RELΔ, lai automātiski atņemtu vērtību no īsslēgtajiem testēšanas vadiem. Ja kēde nav noslēgta vai rezistora vērtība pārsniedz maks. vērtības diapazonu, displejā redzams OL.

Diožu tests (skafīt 3. att.)

Izmantojiet diožu testu, lai pārbaudītu diodes, tranzistorus un citas pusvadītāju ierīces. Diožu testā strāva tiek vadīta caur pusvadītāju mezglu, un pēc tam tiek mērīts sprieguma kritums mezglā.

Labā silikona savienojumā /mezglā/ krituma vērtība ir starp 0,5 V un 0,8 V.

Lai testētu diodi ārpus kēdes, izveidojiet šādu savienojumu:

1. Pievienojet sarkano testēšanas vadu HzVΩ spailei un melno testēšanas vadu – COM spailei.

2. Iestatiet rotācijas slēdzi diodes pozīcijā (zila).

3. Nospiediet zilo taustiņu, lai izvēlētos diodes funkciju. Displejā redzams diodes simbols.

4. Turpmāku sprieguma krituma rādījumu gadījumā par ikvienu pusvadītāju komponentu savienojet sarkano testēšanas vadu ar komponenta anodu un melno testēšanas vadu – ar komponenta katodu.

Displejā redzama izmērītā vērtība.

Nepārtrauktības tests (skafīt 4. att.)

Lai testētu nepārtrauktību, izveidojiet šādu savienojumu:

1. Pievienojet sarkano testēšanas vadu HzVΩ spailei un melno testēšanas vadu – COM spailei.

2. Iestatiet rotācijas slēdzi nepārtrauktības pozīcijā (zila).

3. Nospiediet zilo taustiņu, lai izvēlētos nepārtrauktības funkciju. Displejā redzams nepārtrauktības simbols.

4. Pievienojet testēšanas vadus mērāmajam objektam. Ja testējamās kēdes pretestība ir mazāka par 70Ω , atskan zummera signāls.

Kapacitētes mērījums (skafīt 5. att.)

1. Pievienojet sarkano testēšanas vadu HzVΩ spailei un melno testēšanas vadu – COM spailei.

2. Iestatiet rotācijas slēdzi kapacitētes pozīcijā (zila).

3. Nospiediet zilo taustiņu, lai izvēlētos kapacitētes funkciju. Displejā redzams nF simbols.

4. Pievienojet testēšanas vadus mērāmajam objektam. Displejā redzama izmērītā vērtība.

Nemiet vērā!

• Kad displejā redzams OL, tas nozīmē, ka kondensators ir īsslēgumā vai izvēlētais diapazons ir pārāk mazs.

• Lai mazinātu mērījuma klūdu, kādu izraisa kondensatora izkliede, testēšanas vadam jābūt pēc iespējas īsākam. Lielas kondensatora vērtības testēšanas laiks ir ilgāks; $100 \mu F$ diapazonā testēšanas laiks ir 15 sekundes.

• Mērot kapacitāti ar mazu vērtību, lietojiet RELΔ funkciju, lai samazinātu kapacitāti, kas saglabājas testēšanas vados.

Frekvence (skafīt 1. att.)

1. Pievienojet sarkano testēšanas vadu HzVΩ spailei un melno testēšanas vadu – COM spailei.

2. Iestatiet rotācijas slēdzi Hz% pozīcijā.

3. Nospiediet taustīju Hz%, lai izvēlētos mērījuma frekvenci Hz vai darba ciklu %. Displejā redzams Hz vai %.
3. Pievienojet testēšanas vadus mērāmajam objektam. Displejā redzama izmērītā vērtība.
Nemiet vērā! Mērot V, μ A, mA vai A, displejā var apskatīt arī frekvenci vai darba ciklu, nospiežot taustīju Hz%. Nospiediet taustīju, lai pārietu uz frekvenci vai darba ciklu vai atgrieztos iepriekšējā mērīšanas režīmā.

Relatīvā vērtība

Relatīvais režīms attiecas uz visām funkcijām, izņemot frekvenci/darba ciklu. Šajā režīmā no pašreizējās vērtības tiek atņemta saglabātā vērtība. Piemēram, ja saglabātā vērtība ir 20 V, nospiediet taustīju **RELΔ**, un rādījums būs 0 V. Ja spriegums palieinās līdz 23 V, rādījums būs 3 V. Kad izvēlēta relatīvā funkcija, displejā redzams Δ .

Datu izvadišana

1. Nospiediet taustīju **RelΔ**, lai iejetu USB režīmā vai izietu no tā.
2. Pievienojet USB kabeli un instalējet savā datorā programmatūru.

Ja ir iestatīts TURĒŠANAS vai MAKS./MIN. režīms, displejā būs redzami attiecīgie rādījumi, taču interfeisa izvade būs mērījuma izlases /nejauša/ vērtība.

Baterijas nomaiņa (skatīt 6. att.)

1. Ja displejā parādās baterijas indikators, atvienojet savienojumu starp testēšanas vadiem un testējamo kēdi.
2. Izslēdziet mērīfici.
3. Izskrūvējiet skrūvi un atdaliet apvalka pamatni no apvalka augšdaļas.
4. Nomainiet bateriju ar jaunu 9V bateriju, tips 6F22.
5. Atkal savienojet apvalka augšdaļu un apakšdaļu un ieskrūvējiet skrūvi.

Drošinātāja nomaiņa (skatīt 6. att.)

1. Atvienojet savienojumu starp testēšanas vadiem un testējamo kēdi.
2. Izslēdziet mērīfici.
3. Izskrūvējiet skrūvi un atdaliet apvalka pamatni no apvalka augšdaļas.
4. Izņemiet drošinātāju, saudzīgi atbrīvojot vienu drošinātāja galu un pēc tam izņemot visu drošinātāju no turētāja.
5. Ir 2 dažādi drošinātāji. Nomainiet drošinātājus ar identiska tipa drošinātājiem, kas atbilst norādītajiem tehniskajiem parametriem, proti: 1 A, 240 V, ātrdarbības tips, 6 x 25mm; 10 A, 240 V, ātrdarbības tips, 6 x 25 mm.
6. Atkal savienojet apvalka augšdaļu un apakšdaļu un ieskrūvējiet skrūvi. Drošinātāju nomaiņa jāveic reti. Drošinātāja izdegšanu vienmēr izraisa nepareiza darbība.